

LAPORAN PENGECEKAN KENDARAAN



Merk : Suzuki
 Model : Ertiga
 No. Polisi : B 1234 ABC
 Nama Customer : Customer Inspeksi Garasi.id
 Tgl Pengecekan : 10 March 2018
 Tahun Mobil : 2015
 Kilometer : 44481
 Mekanik : Mekanik Nawilis

Baik		Perlu diservis		Ganti		Ya		Tidak	
MESIN	SUSPENSI	TRANSMISI	AC	BEBAS BANJIR	BEBAS TABRAKAN				

CATATAN MONTIR:

Kondisi Ban Kiri Depan	Kondisi ban kiri depan baik
Kondisi Ban Kanan Depan	Kondisi ban kanan depan baik
Kondisi Ban Kanan Belakang	Kondisi ban kiri belakang baik
Kondisi Ban Kanan Belakang	Kondisi ban kanan belakang baik
Kondisi Ban Serep	Kondisi ban serep baik
Lain-lain	Mobil secara keseluruhan oke dan siap pakai Kondisi kanvas rem tersisa 50%, ini juga dapat dilihat dari tabung minyak yang kurang Disk brake bergelombang (perlu dilakukan bubut)

Keterangan: ■ OK ■ Perlu Diservis ■ Ganti ■ Tidak Tersedia

A. SEJARAH KENDARAAN

1. No. Rangka Sesuai di Dokumen ■
2. No Mesin Sesuai di Dokumen ■
3. Perawatan Berkala ■
4. Stiker Uji Emisi ■

B. TEST JALAN

5. Mesin Menyala Dengan Baik ■
6. Mesin Idle Dengan Baik ■
7. Remote Start System Operation ■
8. Akselerasi Mesin Dan Saat Jalan ■
9. Suara Mesin Normal (High/Low Speed) ■
10. Suara Auto / Manual Transmisi Normal ■
11. Shift Interlock Normal (dari P ke N) ■
12. Perpindahan Gigi Normal ■
13. Kopleng Berfungsi Normal ■
14. Steer Normal ■
15. Suara Suspensi Normal ■
16. Shock Absorber Normal ■
17. Rem / ABS Normal ■
18. Cruise Control Berfungsi Normal ■
19. Gauge di Dashboard Berfungsi Normal ■
20. Suara Angin Dari Luar Normal ■

C. EXTERIOR KENDARAAN

C1. Panel Body dan Bumper

21. Tidak Ada Tanda Bekas Banjir ■
22. Tidak Ada Tanda Bekas Terbakar ■
23. Tidak Ada Tanda Kecelakaan Besar ■
24. Inspeksi Panel Body ■
25. Inspeksi Bumper ■

C2. Pintu, Kap Depan, Decklid, Tailgate

26. Inspeksi Pintu ■
27. Inspeksi Kap Depan ■
28. Inspeksi Decklid ■

C2. Pintu, Kap Depan, Decklid, Tailgate

29. Inspeksi Tailgate ■
30. Inspeksi Atap ■
31. Mekanisme Pembukaan Kap Depan Normal ■
32. Engsel Kap Depan normal ■
33. Hydraulic Kap Depan normal ■
34. Engsel Pintu normal ■
35. Hydraulic Pintu Belakang/ Tailgate Normal ■
36. Power Pintu Belakang Normal ■

C3. Grille, Trim dan Rak di Atap

37. Inspeksi Grille Depan ■
38. Inspeksi Trim (List Mobil) ■
39. Inspeksi Rak di atap ■

C4. Kaca dan Spion

40. Inspeksi Kaca Depan ■
41. Inspeksi Kaca Samping ■
42. Inspeksi kaca Belakang ■
43. Inspeksi Wiper Blade depan ■
44. Inspeksi Wiper Blade belakang ■
45. Inspeksi Spion ■
46. Inspeksi Mekanisme Spion ■

C5. Lampu Exterior

47. Lampu Headlight ■
48. Lampu Belakang ■
49. Lampu Sen / Samping ■
50. Lampu Spion ■
51. Lampu Hazard ■
52. Automatis lampu nyala / mati ■

D. INTERIOR KENDARAAN

D1. Airbag dan Sabuk Pengaman

53. Airbag ■
54. Sabuk Pengaman ■

Keterangan: ■ OK ■ Perlu Diservis ■ Ganti ■ Tidak Tersedia

D. INTERIOR KENDARAAN

D2. Sistem Audio dan Alarm

- 55. Radio / CD / Bluetooth Speaker ■
- 56. Monitor Belakang ■
- 57. Antena ■
- 58. Alarm System ■
- 59. Sistem Navigasi ■

D3. Sistem A

- 60. Air Conditioning System ■
- 61. Sistem Pemanas ■
- 62. Defroster ■
- 63. Filter Cabin ■

D4. Fitur Interior

- 64. Jam ■
- 65. Tilt / Telescoping Steering Wheel ■
- 66. Steering Column Lock ■
- 67. Klakson ■
- 68. Tanda Bahaya (Pintu/Lampu) ■
- 69. Panel Instrumen ■
- 70. Wiper Depan ■
- 71. Wiper Belakang ■
- 72. Penyemprot Air Wiper ■
- 73. Lampu Interior ■
- 74. Rearview Mirror ■
- 75. Fungsi Auto dimming Rearview Mirror ■
- 76. Kamera mundur ■
- 77. Saklar Listrik ■
- 78. Cigarette Lighter ■
- 79. Asbak ■
- 80. Glove Bok ■
- 81. Center Armrest ■
- 82. Pelindung Sinar Matahari ■

D5. Karpet Dasar, Trim, dan Karpet Lantai

- 83. Karpet Dasar ■
- 84. Karpet Lantai ■
- 85. Trim Pintu dan Panel Pintu ■

D6. Kursi

- 86. Kondisi Jok Kursi (Kulit/Plastik) ■
- 87. Penyetelan Kursi ■
- 88. Sistem Melipat Kursi ■
- 89. Sistem Pemanas Kursi ■
- 90. Sistem Keamanan Kursi Anak ■

D7. Sunroof / Moonroof / Convertible Top

- 91. Sunroof/ Moonroof ■
- 92. Convertible Top ■

D8. Sistem Jendela dan Pintu

- 93. Gagang Pembuka Pintu dan Sistem ■
- 94. Remote Entry System ■
- 95. Push Button Start System ■
- 96. Sistem Penguncian Pintu ■
- 97. Sistem Penguncian Pintu Anak ■
- 98. Tombol Pengatur Jendela ■
- 99. Tombol Pembuka Kap Depan ■
- 100. Tombol Pembuka Pintu Bahan Bakar ■

D9. Ruang Bagasi

- 101. Karpet Ruang Bagasi ■
- 102. Trim Ruang Bagasi dan Net Kargo ■
- 103. Lampu Ruang Bagasi ■
- 104. Dongkrak dan Tool Kit ■
- 105. Ban Serep ■
- 106. Tekanan Angin dan Ketebalan Ban Serep ■
- 107. Pompa Ban ■
- 108. Pembuka Bagasi Emergency ■

E. COMPUTER DIAGNOSTIC KENDARAAN

- 109. Pengecekan - Scan Tool ■

Keterangan: ■ OK ■ Perlu Diservis ■ Ganti ■ Tidak Tersedia

F. UNDERHOOD (Bawah Kap Mesin)

F1. Fluids

110. Penggantian Oli Mesin / Filter	■
111. Pelumasan Chassis	■
112. Radiator Coolant	■
113. Cairan Rem	■
114. Oli Transmisi	■
115. Oli Gardan	■
116. Oli Power Steering	■
117. Cairan Wiper	■

F2. Mesin

118. Kebocoran Oli	■
119. Selang, Konektor	■
120. Tali Kipas	■
121. Kabel	■
122. Oli di Saringan Udara	■
123. Air, Sludge atau Coolant di Oli Mesin	■
124. Tekanan Oli	■
125. Kompresi	■
126. Timing Belt	■
127. Engine Mounting	■

F3. Sistem Pendingi

128. Radiator	■
129. Tekanan Tutup Radiator	■
130. Kipas Pendingin dan Motornya	■
131. Water Pump	■
132. Tangki Recovery Coolant	■

F4. Fuel System

133. Suara Pompa Bensin Normal	■
134. Saringan Udara	■

F5. Sistem Kelistrikan

135. Fungsi Starter	■
136. Aki	■
137. Fungsi Alternator	■

G. UNDERBODY

G1. Transmission, Transaxle, Differentia

138. Transmisi Otomatis	■
139. Transmisi Manual	■
140. Operasi 4x4	■
141. Universal Joints, CV Joints & CV Boots	■
142. Mounting Transmisi	■
143. Differential/Drive Axle	■

G2. Ban dan Velg

Ban Kiri Depan

144. Merk dan Ukuran	GT RADIAL 185/65 R15
----------------------	----------------------

145. Ketebalan Ban	■
--------------------	---

Ban Kiri Belakang

146. Merk dan Ukuran	HANKOOK 185/65 R15
----------------------	--------------------

147. Ketebalan Ban	■
--------------------	---

Ban Kanan Depan

148. Merk dan Ukuran	HANKOOK 185/65 R15
----------------------	--------------------

149. Ketebalan Ban	■
--------------------	---

Ban Kanan Belakang

150. Merk dan Ukuran	GT RADIAL 185/65 R15
----------------------	----------------------

151. Ketebalan Ban	■
--------------------	---

152. TPMS Normal	■
------------------	---

153. Kondisi Velg	■
-------------------	---

154. Dop Velg dan Tutup Tengah	■
--------------------------------	---

155. Rack n Pinion, Boots	■
---------------------------	---

156. Arms, Bushing dan Ball Joints	■
------------------------------------	---

157. Tie Rods dan Idler Arm	■
-----------------------------	---

158. Sway Bars, Links dan Bushings	■
------------------------------------	---

159. Per	■
----------	---

160. Struts dan Shock	■
-----------------------	---

161. Pompa Power Steering	■
---------------------------	---

Keterangan: ■ OK ■ Perlu Diservis ■ Ganti ■ Tidak Tersedia

G3. Rem

- 162. Calipers dan Silinder ■
- 163. Brake Pad dan Shoes - Depan ■
- 164. Brake Pad dan Shoes - Belakang ■
- 165. Rotors dan Drums ■
- 166. Selang Rem dan Fitting ■
- 167. Rem Tangan ■
- 168. Master Rem Silinder dan Booster ■

H. LAIN-LAIN

- 169. Buku Manual ■
- 170. Buku Perawatan Berkala ■
- 171. Kunci dan Remote Control ■

TANDA TANGAN

Inspeksi sudah dicek dengan baik dan benar

Tanggal: 10 March 2018

Mekanik Nawilis

Customer Inspeksi Garasi.id

Tanda Tangan Mekanik

Tanda Tangan Customer

*Laporan ini hanya berlaku saat pengecekan.

Segala hal yang terjadi setelah pengecekan di luar tanggung jawab pihak Garasi.id.

CONTOH LAPORAN

Foto Kendaraan



Eksterior Depan



Eksterior Belakang



Eksterior Depan Kanan



Eksterior Depan Kiri



Eksterior Belakang Kanan



Eksterior Belakang Kiri

Foto Kendaraan



Interior - Dashboard



Interior - Speedometer



Interior - Jok Depan



Interior - Jok Belakang



Mesin Mobil



Ruang Bagasi

Foto Kendaraan




STNK Dan BPKB



BPKB



Faktur Kendaraan



Surat Keterangan Lunas




No Mesin




No Rangka

Foto Kendaraan



Form Balik Nama



Sertifikat



Hasil Cek Aki - Oke



Glove Box



Dongkrak



Ban Serep

Foto Kendaraan



Roda Belakang Kanan



Roda Depan Kanan



Roda Depan Kiri



Roda Belakang Kiri



Filter Cabin



Box Filter Cabin

Foto Kendaraan



Door Trim Pintu Depan Kiri



Door Trim Pintu Depan Kanan



Door Trim Pintu Belakang Kanan



Door Trim Pintu Belakang Kanan

CONTOH LAPORAN

Foto Kerusakan



Lecet pada Roda Depan Kiri



Lecet pada Roda Belakang Kanan

CONTOH LAPORAN